
Quadratic fit
Correlation factor [ns/K]
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
1
2
3
4
5
6
Drift distance [cm]
Linear fit
Drift Time [ns]
3700
3600
3500
3400
16
20
24
28
32
Temperature [°C]